

Kalibrering af skva1035 + skva1036

1) Først holdes OK tasten nede i 10 sek. (som på billedet nedenfor)



2) Indtil denne skærm kommer frem (som på billedet nedenfor):



3) Herefter trykkes igen på OK tasten for at komme til P-2 i programmet P-2 kan du her regulere temperatur op og ned med PIL tasterne (som på billedet nedenfor).



4) Efter kalibrering holdes OK tasten nede igen for at komme tilbage til det normale billede. (som på billedet nedenfor)

